

## Colacem. Dal camino solo polvere di calcare

Scritto da Giovanni Vincenti

Mercoledì 07 Novembre 2012 00:44

---



Il giorno 2 Novembre u.s., alle ore 13,15 circa, si è verificato un distacco imprevedibile di tensione nell'elettrofiltro preposto alla depolverizzazione della linea di cottura della cementeria. Il fenomeno, grazie al pronto intervento del sistema di sicurezza automatico, ha avuto una durata limitata, dopo di che sono state ripristinate le normali condizioni di funzionamento. Trattasi in ogni caso di particolato inerte costituito principalmente da calcare macinato, materia prima naturale. Si ribadisce il alto livello di sorveglianza che comunque esiste nel controllo delle emissioni, nel massimo rispetto delle normative vigenti.

Ing. Giovanni Vincenti

COLACEM S.p.A.

Direttore Stabilimento di Galatina (Le)